TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH / MIKUNI DEUTSCHLAND

www.mikuni-topham.de / *topham@t-online.de*

Original MIKUNI Vergaser Ersatzteile / Stand 01-01-2022

YAMAHA XS650 - 447 / Vergaser: BS38

Bezeichnung:	Anz.	Bestellnummer	VK-incl.	
Chokehebel	1	N106217a	n.m.l.	
CO-Schraube	2	N106335	n.m.l.	
Dichtung/Drosselklappenwelle	4	BDC36/325	5,44 €	
Dichtung/Schwimmernadelventil	2	VM26/25	1,44 €	
Düsennadel	2	J8-4H01	n.m.l.	
Feder/CO-Schraube	2	M12F/46	3,93 €	
Gasschieber mit Membrane	2	N106050a	75,02 €	
Hauptdüse	2	N102221-Größe	4,62 €	
Leerlaufdüse	2	VM22/210-Größe	4,62 €	
Schwimmer	2	BS32/12	26,76 €	
Schwimmerachse	2	BV26/22	2,62 €	
Schwimmerkammerdichtung	2	N106010c	9,27 €	
Schwimmernadelventil (Stahl)	2	VM26/26-2,0	29,77 €	
Schwimmernadelventil (Viton)	2	786-15005-2,0	31,82 €	
Segering/Düsennadel	2	TM32/90	1,75 €	
Staubkappe/ Chokekolben	2	N106211	2,83 €	
Zerstäuber	2	N106257a	n.m.l.	

Anz.: Menge/Vergaserbatterie - Preise beziehen sich auf 1 Stück!