TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH / MIKUNI DEUTSCHLAND

www.mikuni-topham.de / topham@t-online.de

Original MIKUNI Vergaser Ersatzteile / Stand 01-01-2022

YAMAHA XV1100 / Vergaser: BST40

Bezeichnung:	Anz.	Bestellnummer	VK-incl.	
Ablassschraube (klein)	2	N133363	2,67 €	
CO-Schraube	2	N138175	7,72 €	
Dichtung/Drosselklappenwelle	4	BDC36/325	5,44 €	
Düsennadel	2	J8-5DL08	17,26 €	
Feder/CO-Schraube	2	N133206	2,60 €	
Gasschieber mit Membrane	2	N206042	69,28 €	
Gasschieberfeder	2	730-09023	9,20 €	
Hauptdüse	2	N100604-Größe	4,62 €	
Leerlaufdüse	2	H5-N151067-Größe	9,14 €	
Leerlaufluftdüse	2	N102221-Größe	4,62 €	
Nadeldüse - 572	2	784-24012-Y-3	16,50 €	
O-Ring/CO-Schraube	2	N133037	3,59 €	
O-Ring/Schieberführung	4	N138198	1,83 €	
O-Ring/Schwimmernadelventil	2	KV/10	2,05 €	
Schraube/Drosselklappenwelle	2	N133205	2,67 €	
Schraube/Schwimmerkammer	2	CW2=0516	1,40 €	
Schraube/Schwimmernadelventil	2	VM13/216	2,90 €	
Schwimmer	2	859-34003	27,83 €	
Schwimmerkammerdichtung	2	N206057	8,94 €	
Schwimmernadelventil	2	786-35003-1,5	31,82 €	
Segering/Düsennadel	2	TM32/90	1,74 €	
Sieb/Schwimmernadelventil	2	VM18/233	6,23 €	
TP-Sensor	1	TS62/121	100,79 €	
U-Scheibe/CO-Schraube	2	VM12/33	2,40 €	
U-Scheibe/Hauptdüse	2	VM20/169	3,93 €	

Anz.: Menge/Vergaserbatterie - Preise beziehen sich auf 1 Stück!