TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH / MIKUNI DEUTSCHLAND

www.mikuni-topham.de / topham@t-online.de

Original MIKUNI Vergaser Ersatzteile / Stand 01-01-2022

YAMAHA XVS1100 / Vergaser: BSR37

Bezeichnung:	Anz.	Bestellnummer	VK-incl.	
Dichtung/Drosselklappenwelle	4	N167126	8,34 €	
Feder/Nadelsicherung	2	730-04014	3,16 €	
Feder/CO-Schraube	2	VM32/320	4,08 €	
Gasschieberdeckel	2	N234016-1A	24,99 €	
Hauptdüse	2	N102221-Größe	4,62 €	
Leerlaufdüse	2	N224103-Größe	10,21 €	
Membrane/Abschaltventil	2	N234062	29,37 €	
Membrane/Gasschieber	2	N209123	24,08 €	
Nadel/Schwimmernadelventil	2	786-00001	14,35 €	
Nadeldüse 826	2	785-401003-P-0	16,51 €	
Nadelsicherung	2	N231016	7,66 €	
O-Ring/CO-Schraube	2	N133037	3,59 €	
O-Ring/Mischrohr	2	MD12/16	2,39 €	
O-Ring/Nadelsicherung	2	B30/305	1,92 €	
O-Ring/Schwimmernadelventil	2	KV/10	2,05 €	
O-Ring/Gasschieberdeckel	2	VM14/75	2,09 €	
Schraube/Schwimmernadelventil	2	N178058	7,49 €	
Schraube/Drosselklappe	4	739-43001	2,12 €	
Schwimmer	2	859-34016	26,76 €	
Schwimmerkammerdichtung	2	616-93051	11,17 €	
Schwimmernadelventil	2	786-35019-1,2	31,82 €	
Sieb/Schwimmernadelventil	2	N181147	7,07 €	
Starterdüse	2	N102221-Größe	4,62 €	
U-Scheibe/CO-Schraube	2	VM12/33	2,40 €	

Anz.: Menge/Vergaserbatterie - Preise beziehen sich auf 1 Stück!