TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH / MIKUNI DEUTSCHLAND

www.mikuni-topham.de / topham@t-online.de

Original MIKUNI Vergaser Ersatzteile / Stand 01-01-2022

YAMAHA YZF1000 / Vergaser: BDSR38

Bezeichnung:	Anz.	Bestellnummer	VK-incl.	
Chokekolben	4	N151038	11,29 €	
Chokemutter	4	640-12002	6,84 €	
CO-Schraube	4	604-16013	8,06 €	
Dichtung/Drosselklappenwelle	8	BDC36/325	5,44 €	
Düsennadelsicherung	4	N231016	7,66 €	
Feder/Chokekolben	4	VM14SC11/89	3,29 €	
Feder/CO-Schraube	4	VM32/320	4,08 €	
Feder/Düsennadelsicherung	4	730-04014	3,16 €	
Gasschieber ohne Membrane	4	833-42002	33,32 €	
Hauptdüse	4	N102221-Größe	4,62 €	
Kabel/TP-Sensor	1	N213321	n.m.l.	
Leerlaufdüse	4	N224103-Größe	10,21 €	
Leerlaufluftdüse	4	N210620-Größe	8,04 €	
Membrane/Gasschieber	4	N233016	24,13 €	
Nadel/Schwimmernadelventil	4	786-00001	14,35 €	
Nadeldüse (eingepresst)	4	785-50007-P-0	16,51 €	
O-Ring/Chokemutter	4	N138198	1,83 €	
O-Ring/Heizungsrohr	12	616-23002	2,10 €	
O-Ring/CO-Schraube	4	N133037	3,59 €	
O-Ring/Düsennadelsicherung	4	B30/305	1,91 €	
O-Ring/Kraftstoffzufuhr	6	616-23002	2,10 €	
O-Ring/Schwimmernadelventil	4	KV/10	2,05 €	
Schraube/Schwimmernadelventil	4	N178058	7,49 €	
Schwimmer	4	859-34014	29,46 €	
Schwimmerkammerdichtung	4	616-93041	9,14 €	
Schwimmernadelventil	4	786-35019-1,5	31,82 €	
Segering/Düsennadel	4	TM32/90	1,74 €	
Staubkappe/ Choke	4	N106211	2,83 €	
TP-Sensor	1	TS62/116	81,42 €	
U-Scheibe/CO-Schraube	4	VM12/33	2,40 €	
U-Scheibe/Düsennadel	4	N105105	1,37 €	

Anz.: Menge/Vergaserbatterie - Preise beziehen sich auf 1 Stück!