

TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH / MIKUNI DEUTSCHLANDwww.mikuni-topham.de / topham@t-online.de**Original MIKUNI Vergaser Ersatzteile / Stand 01.01.2022****YAMAHA FZR1000 Exup / Vergaser: BDST38**

<u>Bezeichnung:</u>	<u>Anz.</u>	<u>Bestellnummer</u>	<u>VK-incl.</u>
Ablassschraube/Schwimmerkammer	4	N189126	2,30 €
Blechführung/Chokekolben	4	N209051	4,23 €
Chokedüse = Starterdüse	4	N100604-Größe	4,62 €
Chokekolben	4	N198021	5,98 €
CO-Schraube	4	N138175	7,72 €
Dichtgummi/Chokekolben	4	N198022	5,04 €
Dichtscheibe/Hauptdüse-Mischrohr	4	826-02001	2,10 €
Dichtung/Drosselklappenwelle	6	BDC36/325	5,44 €
Dichtung/Düsenblock	4	616-92003	3,83 €
Dichtung/Kraftstoffzufuhr	6	N198006	6,21 €
Düsenblock	4	N213016-03	30,80 €
Düsennadel	4	J8-5CEW08	17,25 €
Feder/CO-Schraube	4	N133206	2,60 €
Feder/Synchronhebel	1	BV21/24	4,03 €
Führung/Choke Gestänge	3	N198005	6,04 €
Gasschieber mit Membrane	4	N213109	74,07 €
Gasschieberdeckel	4	N213099	34,56 €
Gasschieberführung	4	N213003	26,54 €
Halteklammer/Chokekolben	4	H3-640-10005	n.m.l.
Hauptdüse	4	N102221-Größe	4,62 €
Hohlschraube/Düsenblockbefestigung	4	N178045	7,49 €
Hülse/Düsenblock	4	N213071	8,04 €
Kunststoffscheibe/Düsennadel	4	N209077	8,06 €
Leerlaufdüse	4	N151067-Größe	8,28 €
Leerlaufluftdüse	4	N100606-Größe	5,68 €
Membrane/Gasschieber	4	N213008	30,43 €
Nadel/Schwimmernadelventil	4	786-00001	14,35 €
Nadeldüse - 611	4	784-232301-Y-0	16,49 €
O-Ring/CO-Schraube	4	N133037	3,59 €
O-Ring/Gasschieberdeckel	4	616-03001	2,86 €
O-Ring/Gasschieberführung	4	N138198	1,83 €
O-Ring/Schwimmernadelventil	4	616-23003	5,01 €
O-Ring/Stopfen-Übergangsbohrungen	4	KV/10	2,05 €
O-Ring/T-Stück Be- und Entlüftung	4	616-33005	n.m.l.
O-Ring/T-Stück SK-Entlüftung	4	BZ25/26	1,86 €
Schraube/Drosselklappe	8	739-43001	2,13 €
Schwimmerkammerdichtung	4	N209005	8,18 €
Schwimmernadelventil (ohne Schwimmer)	4	N213010-17	27,91 €
Segering/Düsennadel	4	TM32/90	1,74 €
T-Stück/Kraftstoffzufuhr	1	792-23019	10,48 €
U-Scheibe/CO-Schraube	4	VM12/33	2,40 €

Anz.: Menge/Vergaserbatterie - Preise beziehen sich auf 1 Stück!